



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE Nova Avanhandava / AES Tietê	UG / Potência Nominal: UG 2 / 115,8 MW
Data e hora da ocorrência: 21/01/2010 – 09h44m	Previsão de Normalização: 31/01/2010 – 17h00m
Descrição da causa da ocorrência: Desligada a UG 2 devido água infiltrada na tampa da turbina. Cadastrado SGI - 01741/2010.	
Consequência da ocorrência no SIN: Nada a relatar.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar.	
26/01/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 01/02/2010 – 17h00m	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Nova Avanhandava / UG 2 / 115,8 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Aguardando intervenção da equipe de manutenção.	
01/02/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 30/04/2010 – 17h00m	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Nova Avanhandava / UG 2 / 115,8 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Contratação de pessoal terceirizado e manutenção na unidade geradora 03.	
02/02/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 31/10/2010 – 17h00m	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Nova Avanhandava / UG 2 / 115,8 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Prorrogado para 31/10/2010 por tempo insuficiente para a realização dos serviços. Cadastrada nova intervenção no SGI sob número 4640/2010.	