



Operador Nacional do Sistema Elétrico

<b>Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG</b>	
<b>Usina e Agente Proprietário:</b> UHE Espora/Espora Energética S.A.	<b>UG/Potência Nominal:</b> UG 1 / 10,7 MW
<b>Data e hora da ocorrência:</b> 30/01/2008 às 06h19.	<b>Previsão de Normalização:</b> Sem previsão.
<b>Descrição da causa da ocorrência:</b> Desmoronamento de parte da barragem da usina.	
<b>Conseqüência da ocorrência no SIN:</b> Perda de 10,7 MW de geração, sem maiores conseqüências para operação do SIN. A UHE Espora permanece impedida.	
<b>Outras informações relevantes sobre a ocorrência:</b>	

<b>Reprogramação da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 16/02/2009 às 17h00.	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE Espora / UG 1 / 10,7 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b> Tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de recuperação da usina.	
15/12/2008	

<b>Reprogramação da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 30/05/2009	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE Espora / UG 1 / 10,7 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b> Tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de recuperação da usina.	
17/12/2008	